

职业卫生报告网上公开信息表

建设单位（用人单位）名称	云和县万佳阀门制造有限公司		
受检地址	浙江省丽水市云和县石塘镇小顺行政村戈头自然村 22 号	联系人	雷丽芬
项目名称	工作场所职业病危害因素定期检测报告		
项目组成员	周佳捷、吴维伟		
专业技术人员及建设单位陪同人			
类别	姓名	时间	建设单位（用人单位）陪同人
现场调查	周佳捷、吴维伟	2022. 4. 14	雷丽芬
现场采样/检测	周佳捷、吴维伟	2022. 4. 16	雷丽芬
影像资料			
			
1#车间熔炼岗位		扎砂车间烫蜡岗位	

影像资料



扎砂车间扎砂岗位



企业大门